

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|---------------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Koran Jakarta |

Normalisasi Saluran Air untuk Cegah Banjir

MASYARAKAT mendukung langkah dan upaya Pemerintah Kota Jakarta Pusat menormalisasi saluran air di Jalan Pintu Besi I, RW 05 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar. Upaya tersebut untuk mencegah banjir atau genangan.

Ditargetkan pekerjaan tersebut rampung pekan ini. Kegiatan normalisasi itu menindaklanjuti usulan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 2024.

Namun, jajaran Suku Dinas SDA Jakarta Pusat menindaklanjutinya menjadi usulan langsung untuk dikerjakan di tahun 2024. Warga meminta normalisasi lantaran aliran air di saluran tidak mengalir dan kerap memicu genangan saat terjadi hujan deras.

Setelah dilakukan penelusuran lokasi, diketahui kondisi saluran mengalami penurunan. Akibatnya aliran air dari saluran di Jalan Pintu Besi I tidak dapat mengalir ke saluran penghubung Jalan Lautze Raya.

Secara teknis, normalisasi harus dengan melakukan peninggian saluran. Lalu, tingkat elevasi menjadi sesuai dan air dari saluran mikro bisa dialirkan ke saluran makro tersebut.

Normalisasi juga dilakukan pada saluran di Gang Al-falah Jalan Pramuka Sari 1, RT 10/08 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, untuk mencegah genangan saat hujan di lokasi tersebut.

Rahmat Hidayat,
Gambir, Jakarta Pusat