



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

## Bangunan Ruko Tanpa IMB Menjamur Di Kec. Tanjung Priok



JAKARTA, TEROPONG

Banyak bangunan tidak ber IMB di Jakarta Utara dikarenakan lemahnya pengawasan dari Sudin Penataan Kota Jakarta Utara, yakni bangunan Ruko di JL. Yos Sudarso (perempatan Jalan Bugis) kantor Mila Tour No.55; Ruko Jalan Yos Sudraso depan Plaza Permai Dian Pratama Tour; bangunan Kontruksi baja (Gudang) Jalan Enggano depan Hotel Sepinggan tidak ada izin; bangunan Rumah tinggal Jalan Agung Karya Blok HB 4 No.4; bangunan Rumah tinggal dibangun 4 lantai di Jalan Agung Tengah 4 Blok 1 – 7 No.6 Sunter Agung Kec. Tanjung Priok.

Semua bangunan tersebut melanggar SK Gubernur 1068 Perda 7 tahun 2010 sebelum berita ini diturunkan, Kasudin Penataan Kota Jakarta Utara saat mau dikonfirmasikan TEROPONG tidak berada di tempat. Diminta Kepala Dinas Pemprov DKI segera membongkar bangunan tersebut dan begitu juga Irbanko Pemkot Jakut menindak para oknum Sudin Penataan Kota yang melakukan pembiaran terhadap bangunan yang melanggar SK Gubernur 1068 Perda 7 tahun 2010 apabila tidak ditindak bangunan tersebut maka Pendapatan Asli Daerah Jakut akan berkurang karena diduga oknum Sudin Penataan Kota melakukan kongkalikong kepada pemilik bangunan tersebut.

(kardi/benny)