

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|------------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Warta Kota |

12 Lampu Kipas JIC Seberat Satu Ton

► Diduga Jadi Penyebab Kubah Roboh

Koja, Warta Kota

Kebakaran yang melahap Masjid Jakarta Islamic Center atau JIC menyebabkan runtuhnya kubah tersebut.

Humas JIC Paimin Karim menduga, runtuhnya kubah dengan diameter 7.856 meter persegi tersebut karena terdapat beban 12 lampu kipas khas Betawi seberat satu ton.

"Dalam waktu kurang lebih setengah jam, kubah utama Masjid Raya JIC rubuh ke lantai dua dan reruntuhannya juga sampai ke lantai satu bangunan Masjid Raya JIC," kata Paimin, Rabu (19/10/2022) malam.

"Cepatnya runtuh kubah juga mungkin disebabkan oleh beratnya beban 12 buah lampu kipas khas Betawi dengan berat 1 ton," sambungnya.

Menurut keterangan Paimin, Masjid JIC terbakar hebat pada Rabu (19/10/2022) sekira pukul 15.15 usai Salat Asar

berjemaah.

Awalnya api terpusat pada sisi Barat kubah Masjid JIC, namun hembusan angin kencang menyebabkan api merambat ke sisi lain kubah tersebut.

Untuk memadamkan api, Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengerahkan 21 unit mobil pemadam dengan 80 personel.

Kurang dari dua jam tepatnya pada pukul 17.00 WIB, api berhasil dipadamkan. Kebakaran pun dapat dikendalikan sehingga tidak merambat ke Gedung Sosial Budaya dan Gedung Bisnis.

"Tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Beberapa dokumen dan perangkat komputer dari Pengelola Masjid Raya JIC dan lembaga-lembaga agama Islam lainnya juga berhasil diamankan dan dipindahkan ke Perpustakaan di Gedung

Sosial Budaya," pungkasnya.

Sementara itu Paimin menduga, aktivitas pekerjaan perbaikan kubah menjadi sebab terjadinya kebakaran hebat tersebut.

"Penyebab kebakaran diduga dari aktivitas pekerjaan perbaikan kubah, Sebab per tanggal 26 Agustus 2022, Masjid Raya JIC sedang dalam masa renovasi yang dikerjakan," kata Paimin, Rabu malam.

Sedangkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pastikan renovasi Masjid JIC tetap berlanjut.

Heru berujar, pihaknya masih membahas kelanjutan renovasi masjid JIC hingga hari ini, pada Kamis (20/10/2022).

"(Renovasi JIC) sedang dibahas. Tadi saya baru rapatkan, masih ada kelanjutan perbaikan," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat

pada Kamis (20/10/2022).

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu mengungkapkan, rapat tersebut berkaitan dengan potensi anggaran tambahan renovasi masjid JIC usai alami kebakaran.

Ia pun berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut pada Kamis sore ini.

"Kami lihat apakah perlu ada pembahasan tambahan anggaran, nanti kami lihat dengan pihak yang mengerjakan. Sore saya kabarin ya," imbuhnya.

Saat ditanya apakah anggaran tambahan renovasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Heru belum dapat memberikan jawaban.

Meskipun begitu, ia menegaskan kubah yang terbakar harus segera diperbaiki. "Kami lihat (apakah perbaikan menggunakan APBD), yang penting harus bisa diperbaiki," tandasnya. (m38)